

Insufficient Backed RAM space

Dotykový panel FV-035ST-C10 **není vybaven pamětí RAM** zálohovanou baterií (Battery Backed RAM). Použití Battery Backed RAM v PM Designeru vede k vyhlášení chyby: “Checking Memory error“ po zapnutí napájení displeje. Pro odstranění tohoto problému je třeba v PM Designeru přenastavit položku “Battery Backed RAM“ na hodnotu “None” a pak, po přeložení program nahrát do dotykového panelu. Viz obrázek.

